

Külső ellenőrzések nyilvántartása: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma**2018., 2019., 2020.,2021., 2022. év**

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési jelentés lezárása	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedési terv státusza	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
Tűzvédelmi céll ellenőrzés a Nyíregyháza, Henger sor 8. sz. alatti telephelyen	Hatósági ellenőrzés	2018. január 26.	2018. február 2.	Az épületben lévő tűzvédelmi főkapcsoló használhatóságát biztosítani kell. A kijárati ajtó mellett lévő biztonsági irányfény világítás nem működik. A biztonsági világítás javítását el kell végezni.	végrehajtott	2018. február 7.
Tűzvédelmi céll ellenőrzés a Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. sz. alatti székhelyre	Hatósági ellenőrzés	2018. január 29.	---	----	----	----
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (a Kollégium helyiségében) közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése	Hatósági ellenőrzés	2018. január 30.	---	---	---	---

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Záró fenntartási ellenőrzésről - ÉAOP- 4.1.1/2/2F-2f-2009-0003	Utánkövetése s helyszíni ellenőrzés	2018. március 5.	2018. augusztus 28.	A Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásra került. A projekt lezártnak tekintve.	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály közegészségügyi- körülmények országos felmérése	Hatósági ellenőrzés	2018. szeptember 18.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2018. október 03.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó hatósági tűzvédelmi ellenőrzése	Hatósági ellenőrzés	2019. március 04.	2019. május 09.	A létesítmény villamos rendszerére vonatkozó erősáramú berendezés időszakos szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvet be kell mutatni.	végrehajtott	2019. május 09.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2019. szeptember 17.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2020. október 15.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés	2021. szeptember 21.	---	Az ellenőrzés célja a kollégiumi szálláshelyek megfelelőségének vizsgálata. Mivel a kollégium épülete jelenleg kivitelezési terület, így az ellenőrzést nem lehetett érdemben végrehajtani. A kivitelezés átadás-átvételi jegyzőkönyvét az intézmény átadta ellenőrzésre. Az iskola tűzvédelmi dokumentációját, üzemeltetői ellenőrzését, oktatások megtörténtét és innovatív módját rendben találták.	---	---

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés	2022. április 05	---	---	---	---
---	-------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----